






监理检查记录表

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-XLXM-JLJC-010

施工单位	保定市伟达电力安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022年6月11日	检查地点	小子庄村
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1. 西窝铺村徐国兴家电气安装施工时，MC4 接头未绑扎到位。 2. 直流电缆走线不规范。		
存在问题	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;"> 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域：小子庄村徐国兴家平房屋面 施工内容：直流电缆敷设绑扎 拍摄时间：2022.06.11 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;"> 兴隆分布式光伏电取暖项目 施工区域：小子庄村徐国兴家平房屋面 施工内容：组件接地线连接 拍摄时间：2022.06.11 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 </p> </div> </div>		
整改要求	1. 检查 MC4 接头是否绑扎到位。 2. 要求重新走线。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	 2022.6.11
处理意见	总包单位整改负责人  日期 2022.6.11		
复查意见	已整改完成。 监理单位复查人:  日期 2022.6.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。