



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-XLXM-JLJC-011

施工单位	保定市伟达电力安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 6 月 14 日	检查地点	赵杖子村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 赵杖子村村部屋面电气安装施工时，施工人员焊接接地圆钢时，未佩戴护目镜，屋面未铺设防火毯。 2. 焊接处未做防腐处理。		
存在问题	 		
整改要求	1. 要求焊接时，施工人员佩戴护目镜，铺设防火毯。 2. 焊接处必须做防腐处理。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	 2022.6.14
处理意见	总包单位整改负责人:  日期 2022.6.14		
复查意见	 监理单位复查人:  日期 2022.6.14		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

