







监理检查记录表

工程名称: 宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-SCZC-JCJL-001

施工单位	中鉴兴华工程技术 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2022 年 03 月 27 日	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、宁波上诚轴承科技有限公司混凝土屋顶光伏支架与组件安装固定。 2、检查宁波上诚轴承科技有限公司混凝土屋顶光伏支架与组件安装固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的光伏支架与组件进行检查，检查出个别光伏支架立柱倾斜不垂直；组件固定异性螺母未卡放到位。 4、施工人员 3 人，管理人员 1 人。		
存在问题	检查出个别光伏支架立柱倾斜不垂直； 检查出组件固定异性螺母未卡放到位		
整改要求	督促施工方对安装完成的光伏支架与组件进行检查，对于光伏支架立柱倾斜的，进行调整角度，使其垂直固定；针对组件固定异性螺母未卡放到位，进行相对调整，卡放到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 3.27		
复查意见	 复查人:  日期: 3.28		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备