

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目 编号：JSXDF-JLJC-001

施工单位	苏州舒怀电力设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.7.15	检查地点	主车间
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场安全以及施工质量进行检查		
存在问题	1、现场张贴安全标牌较少 2、屋顶采光带无明显提示标志，容易误踩 3、屋顶屋脊与墙面交界处无安全防护		
整改要求	1、增加现场安全标志标牌张贴，对施工人员增加安全教育培训 2、在屋面采光带处增设明显标志，防止他人误踩 3、在屋脊与墙面交界处增设安全围网，确保施工安全		
检查人	闫鑫 2022.7.15	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	按要求整改完成 整改负责人：[Signature] 日期：2022.7.16		
复查意见	经检查 已完成整改  复查人：[Signature] 日期：		

