

# 监理检查记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-JCJL-002

|           |   |                 |                |
|-----------|---|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 苏州淞吴电力科技有限公司  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2022 年 4 月 5 日  | 检查地点            | 三厂屋面           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 三厂屋面支架安装巡视检查  |                 |                |
| 存在问题      |  <p>局部支架后立柱螺栓未紧固和紧固不到位现象</p> |                 |                |
| 整改要求      | 限三天内完成整改后报验。  |                 |                |
| 检查人       | 刘德文   | 施工项目部<br>签收人/日期 |                |
| 整改情况      | 整改负责人：<br>日 期： 年 月 日  |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：                      日期： 年 月 日   |                 |                |