


## 监理检查记录表

工程名称：南通中擎实业自发自用项目

编号：SHTY-ZJLJ-LJZ-001

|           |   |  |  |                |  |
|-----------|---|--|--|----------------|--|
| 施工单位      | 宁波联兴能源科技有限公司  |  | 监理单位                                   | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 检查时间      |   |  | 检查地点                                   | 车间屋面           |  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                |  |
| 施工及检查情况简述 | <p>一、今天水管接入、保温施工，组串汇线、桥架盖板施工。</p> <p>二、对屋面施工全面检查。</p>   |  |  |                |  |
| 存在问题      | <p>1、部分接地扁铁焊疤未清理，防腐未到位，转角处未使用七字形专用扁铁，且不美观；钻孔留下的铁丝未清理，屋面会产生锈斑。</p> <p>2、屋面清洗管道保温包裹不一致，粗细不一，皱褶满布。</p> <p>3、桥架接口未用接地线连接，未与接地网连接，大小桥架接口连接不规范，未封口。</p> <p>4、组件接地单相，不能与接地网循环。</p> <p>5、逆变支架箱体未进行接地连接。</p> <p>6、部分走道格栅未用卡扣固定，部分已固定卡扣的格栅两侧却未使用角钢。</p> |  |  |                |  |
| 整改要求      | 以上必须立即整改，确保工程质量。  |  |  |                |  |
| 检查人       |    |  | 施工项目部<br>签收人/日期                        |                |  |
| 整改情况      | 整改负责人：_____ 日期 _____  |  |  |                |  |
| 复查意见      | 复查人：_____ 日期 _____  |  |  |                |  |

## 监理检查记录表

工程名称：南通中擎实业自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-JLJZ-002

|           |   |  |  |                             |                |                             |
|-----------|---|--|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 施工单位      | 宁波联兴能源科技有限公司  |  |  | 监理单位                        | 常州正衡电力工程监理有限公司 |                             |
| 检查时间      |   |  |  | 检查地点                        | 车间屋面           |                             |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视  |  |  | <input type="checkbox"/> 定期 |                | <input type="checkbox"/> 专项 |
| 施工及检查情况简述 | 一、今天现场清理、开关柜铜鼻子制作安装。<br>二、对屋面施工全面检查。  |  |  |                             |                |                             |
| 存在问题      | 1、屋面现场部分垃圾没有清理干净。<br>2、第一次发现的问题没有整改。  |  |  |                             |                |                             |
| 整改要求      | 一、垃圾要重新清理。<br>二、逐条对照第一次发现的问题，全面彻底整改。  |  |  |                             |                |                             |
| 检查人       |  |  |  | 施工项目部<br>签收人/日期             |                |                             |
| 整改情况      | 整改负责人：_____ 日期：_____  |  |  |                             |                |                             |
| 复查意见      | 复查人：_____ 日期：_____  |  |  |                             |                |                             |