


隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目




编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 11 月 12 日	检查地点	塔基基础：集电线路 1F2N5 塔基
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 3 人、管理人员 1 人和施工工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ ； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ ； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ ； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人		施工项目部签收人/日期	31 威
整改情况	整改负责人：31 威 日期：2023 年 11 月 12 日		
复查意见	复查人：  日期：2023 年 11 月 12 日		

隐蔽工程监理检查记录表（风机基础）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 11 月 12 日	检查地点	风机基础：X2#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、检查现场施工人员 8 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒ 。 2、检查劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、风机基础钢筋保护层、钢筋尺寸型号布置安装、钢筋连接和绑扎已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ 。 4、检查风机基础接地网焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ 。 5、检查预埋件、预埋管安装已按照设计图纸要求完成 ☒ 。 6、检查锚栓笼、模板的垂直度和水平度符合设计图纸和规范要求 ☒ 。 7、检查风机基础中锚栓笼钢筋模板的垃圾和杂物已清理干净 ☒ 。 8、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ 。 9、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人		施工项目部签收人/日期	
整改情况	无 整改负责人：  日期：2023 年 11 月 12 日		
复查意见	复查人：  日期：2023 年 11 月 12 日		