

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 73

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 16 日	检查地点	塔基基础：XX/JF/M2#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>9</u> 人、管理人员 <u>3</u> 人和常用的工器具齐全 ☒ 2、劳动防护用品使用到位 ☒ 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 11、隐蔽工程影响资料齐全 ☒			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张明生	施工项目部 签收人/日期	刘威 2023.03.16
整改情况	整改负责人：____ 日期：____ 年 ____ 月 ____ 日		
复查意见	复查人：张明生 日期：2023 年 3 月 16 日		

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）


工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 75

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 23 日	检查地点	塔基基础：XX/1/30
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		

施工及检查情况简述：

- 1、现场施工人员 9 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒
- 2、劳动防护用品使用到位 ☒
- 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒
- 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒
- 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒
- 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒
- 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒
- 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒
- 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒
- 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒
- 11、隐蔽工程影响资料齐全 ☒

存在问题	无		
整改要求	无		
检查人		施工项目部 签收人/日期	吴恩祥, 2023.3.23
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 76

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 24 日	检查地点	塔基基础：X1F2N6#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		

施工及检查情况简述：


- 1、现场施工人员 10 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒
- 2、劳动防护用品使用到位 ☒
- 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒
- 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒
- 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒
- 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒
- 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒
- 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒
- 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒
- 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒
- 11、隐蔽工程影响资料齐全 ☒

存在问题	无		
整改要求	无		
检查人		施工项目部 签收人/日期	吴忠祺
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 77

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 27 日		检查地点	塔基基础：X17-1N4 井
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>9</u> 人、管理人员 <u>3</u> 人和常用的工器具齐全 ☒ 2、劳动防护用品使用到位 ☒ 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 11、隐蔽工程影响资料齐全 ☒				
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人			施工项目部 签收人/日期	吴思祺 2023.3.27
整改情况	整改负责人：_____ 日期：____年__月__日			
复查意见	复查人：_____ 日期：____年__月__日			

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 18

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 4 月 07 日	检查地点	塔基基础：X×1F3N2
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		

施工及检查情况简述：

- 1、现场施工人员 8 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒
- 2、劳动防护用品使用到位 ☒
- 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒
- 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒
- 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒
- 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒
- 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒
- 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒
- 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒
- 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒
- 11、隐蔽工程影响资料齐全 ☒

存在问题	钢筋保护层不符合要求。		
整改要求	要求立即整改完成		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：吴恩祺 日期：2023 年 4 月 7 日		
复查意见	已整改 复查人：  日期：2023 年 4 月 7 日		

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 79

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 10 日	检查地点	塔基基础：X / N / 4
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		

施工及检查情况简述：

- 1、现场施工人员 9 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒
- 2、劳动防护用品使用到位 ☒
- 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒
- 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒
- 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒
- 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒
- 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒
- 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒
- 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒
- 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒
- 11、隐蔽工程影响资料齐全 ☒

存在问题			
整改要求			
检查人		施工项目部 签收人/日期	吴恩祺 2023.4.10
整改情况	整改负责人：吴恩祺 日期：2023 年 4 月 10 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 80

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 12 日	检查地点	塔基基础：X1F3N3
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		

施工及检查情况简述：

- 1、现场施工人员 9 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒
- 2、劳动防护用品使用到位 ☒
- 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒
- 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒
- 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒
- 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒
- 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒
- 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒
- 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒
- 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒
- 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒

存在问题	C 型钢上部保护层大于 5 公分。		
整改要求	立即整改完成		
检查人		施工项目部 签收人/日期	吴恩祺 2023.4.12
整改情况	已按要求整改 整改负责人：吴恩祺 日期：2023 年 4 月 12 日		
复查意见	已整改 复查人：  日期：2023 年 4 月 12 日		