

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 81

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 13 日	检查地点	塔基基础：XX/M23
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>8</u> 人、管理人员 <u>2</u> 人和常用的工器具齐全 ☒ 2、劳动防护用品使用到位 ☒ 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	郭建光	施工项目部 签收人/日期	吴恩祺 2023.4.13
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 82

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 14 日	检查地点	塔基基础：X/N22
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 9 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒ 2、劳动防护用品使用到位 ☒ 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	 2023.4.14	施工项目部 签收人/日期	 2023.4.14
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）


工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 83

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 18 日	检查地点	塔基基础：X1F3M5
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		

施工及检查情况简述：

- 1、现场施工人员 8 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒
- 2、劳动防护用品使用到位 ☒
- 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒
- 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒
- 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒
- 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒
- 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒
- 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒
- 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒
- 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒
- 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒

存在问题	D 腿钢筋上部保护层大（超 3 公分）		
整改要求	立即整改消除。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改完成 整改负责人：吴恩祺 日期：2023 年 4 月 18 日		
复查意见	已整改 复查人：  日期：2023 年 4 月 18 日		

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）



工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 84

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 25 日	检查地点	塔基基础：XXX/1#27
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		

施工及检查情况简述：

- 1、现场施工人员 9 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒
- 2、劳动防护用品使用到位 ☒
- 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒
- 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒
- 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒
- 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒
- 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒
- 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒
- 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒
- 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒
- 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒

存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	 2023.4.25	施工项目部 签收人/日期	 2023.4.25
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 85

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 26 日	检查地点	塔基基础：XXX / N26
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		

施工及检查情况简述：

- 1、现场施工人员 8 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒
- 2、劳动防护用品使用到位 ☒
- 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒
- 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒
- 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒
- 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒
- 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒
- 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒
- 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒
- 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒
- 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒

存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	 2023.4.26	施工项目部 签收人/日期	 2023.4.26
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）



工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 86

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 28 日	检查地点	塔基基础：X11/20
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		

施工及检查情况简述：

- 1、现场施工人员 8 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒
- 2、劳动防护用品使用到位 ☒
- 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒
- 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒
- 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒
- 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒
- 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒
- 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒
- 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒
- 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒
- 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒

存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	 2023.9.28	施工项目部 签收人/日期	 2023.4.29
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

隐蔽工程监理检查记录（集电线路）


工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 87

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 29 日	检查地点	塔基基础：x x / 1 / 24
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		

施工及检查情况简述：

- 1、现场施工人员 9 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒
- 2、劳动防护用品使用到位 ☒
- 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒
- 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒
- 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒
- 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒
- 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒
- 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒
- 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒
- 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒
- 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒

存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	 2023.4.29	施工项目部 签收人/日期	吴恩祺 2023.4.29
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		