

隐蔽监理检查记录（直埋电缆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—007

电缆区域	17#风机至箱变	电缆命名	2C-YJV22 直埋电缆
电缆型号规格	2C-YJV22 3×30+1×15	电缆根数	9根
序号	检 验 项 目	检 验 结 果	备 注
1	电缆沟深度	沟深 0.8m	
2	电缆沟宽度	沟宽 1m	
3	沟内有无石块、建筑垃圾	无	
4	电缆上、下铺沙或软土深度	上、下 10cm	
5	电缆间距	25cm	
6	电缆与电缆交叉最小距离	30cm	中间用绝缘隔板 5cm
7	电缆与电缆交叉最小距离	铺砂盖砖	
8	电缆接头处有未设标志桩	设电缆井	
9	回填土是否经分层夯实	分层夯实	
10	电缆沟回填后何处设有标志桩	30 米标志牌、标志桩	符合电缆敷设规范要求

隐蔽检查结论：

符合要求

质检机构	验收意见	签 名
施工单位	湖北电建	吴思祺 2022 年 12 月 09 日
监理单位	常州飞鹰	李中 2022 年 12 月 09 日

隐蔽监理检查记录 (直埋电缆)

工程名称: 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 (本期 10 万千瓦)

编号: ZHFD—ZHJL—YBJC—08

电缆区域		29#机位至箱	电缆命名	直埋电缆
电缆型号规格		ZC-YJV22 3×300+1×15	电缆根数	8根光缆1根
序号	检 验 项 目		检 验 结 果	备 注
1	电缆沟深度		沟深 0.8m	
2	电缆沟宽度		沟宽 1m	
3	沟内有无石块、建筑垃圾		无	
4	电缆上、下铺沙或软土深度		上、下 10cm	
5	电缆间距		25cm	
6	电缆与电缆交叉最小距离		30cm	中间用绝缘隔板 5cm
7	电缆与电缆交叉最小距离		铺砂盖砖	
8	电缆接头处有未设标志桩		设电缆井	
9	回填土是否经分层夯实		分层夯实	
10	电缆沟回填后何处设有标志桩		30 米标志牌、标志桩	符合电缆敷设规范要求
隐蔽检查结论：				
质检机构	验收意见		签 名	
施工单位			年 月 日	
监理单位	飞德行管理		李冲 2022 年 12 月 20 日	

隐蔽监理检查记录 (直埋电缆)

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）




编号: ZHFD—ZHJL—YBJC—001

电缆区域	XX2N28*至1#风机	电缆命名	新线路直埋电缆
电缆型号规格	ZRC-YJV ₂₃ 36/5kV 3×40	电缆根数	1根
序号	检 验 项 目	检 验 结 果	备 注
1	电缆沟深度	沟深 0.8m	
2	电缆沟宽度	沟宽 1m	
3	沟内有无石块、建筑垃圾	无	
4	电缆上、下铺沙或软土深度	上、下 10cm	
5	电缆间距	25cm	
6	电缆与电缆交叉最小距离	30cm	中间用绝缘隔板 5cm
7	电缆与电缆交叉最小距离	铺砂盖砖	
8	电缆接头处有未设标志桩	设电缆井	
9	回填土是否经分层夯实	分层夯实	
10	电缆沟回填后何处设有标志桩	30 米标志牌、标志桩	符合电缆敷设规范要求
隐蔽检查结论：			
质检机构	验收意见	签 名	
施工单位	湖北工程	吴思祺	2022 年 12 月 13 日
监理单位	常州飞德监理	李中	2022 年 12 月 13 日

隐蔽监理检查记录（直埋电缆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—006

电缆区域	30# 风机箱变至 4N22 等电缆	检查依据	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50168 —2016、施工图纸
电缆型号规格	ZRC—YJV23 3X300	电缆根数	电缆 1 根、光缆 1 根
序号	检 验 项 目	检 验 结 果	备 注
1	电缆沟深度	沟深 4m—1m	
2	电缆沟宽度	沟宽 2m	
3	沟内有无石块、建筑垃圾	无	
4	电缆上、下铺沙或软土深度	上、下 10cm	
5	电缆间距	25cm	
6	电缆与电缆交叉最小距离	30cm	中间用绝缘隔板 5cm
7	电缆底部和上部铺沙最小距离	10CM	
8	软土回填后	盖预制混凝土板（合格）	
9	电缆接头处有未设标志桩	设电缆井	
10	回填土是否经分层夯实	分层夯实	
11	电缆沟回填后何处设有标志桩	30 米标志牌、标志桩	符合电缆敷设规范要求
			
隐蔽检查结论：			
			
质检机构	验收意见	签 名	
施工单位	湖北工程	 2022 年 12 月 17 日	
监理单位	常州飞线行	 2022 年 12 月 17 日	

隐蔽监理检查记录（直埋电缆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—003

电缆区域	13B箱变到17#箱变	检查依据	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50168 —2016、施工图纸	
电缆型号规格	ZRC—YJV23 3X300	电缆根数	电缆 1 根、光缆 1 根	
序号	检 验 项 目	检 验 结 果	备 注	
1	电缆沟深度	沟深 4m—1m		
2	电缆沟宽度	沟宽 2m		
3	沟内有无石块、建筑垃圾	无		
4	电缆上、下铺沙或软土深度	上、下 10cm		
5	电缆间距	25cm		
6	电缆与电缆交叉最小距离	30cm	中间用绝缘隔板 5cm	
7	电缆底部和上部铺沙最小距离	10CM		
8	软土回填后	盖预制混凝土板（合格）		
9	电缆接头处有未设标志桩	设电缆井		
10	回填土是否经分层夯实	分层夯实		
11	电缆沟回填后何处设有标志桩	30 米标志牌、标志桩	符合电缆敷设规范要求	
隐蔽检查结论：				
质检机构	验收意见	签 名		
施工单位	湖北工程	吴恩祺 2022 年 12 月 16 日		
监理单位	正源监理	张强 2022. 年 12 月 16 日		

隐蔽监理检查记录（直埋电缆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—005

电缆区域	13B1A和13B箱变	检查依据	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50168 —2016、施工图纸
电缆型号规格	ZC—YJV22—1.8/3—3X300+1X150	电缆根数	9 根、光缆二根
序号	检 验 项 目	检 验 结 果	备 注
1	电缆沟深度	沟深 4m—1m	
2	电缆沟宽度	沟宽 2m	
3	沟内有无石块、建筑垃圾	无	
4	电缆上、下铺沙或软土深度	上、下 10cm	
5	电缆间距	25cm	
6	电缆与电缆交叉最小距离	30cm	中间用绝缘隔板 5cm
7	电缆底部和上部铺沙最小距离	10CM	
8	软土回填后	盖预制混凝土板（合格）	
9	电缆接头处有未设标志桩	设电缆井	
10	回填土是否经分层夯实	分层夯实	
11	电缆沟回填后何处设有标志桩	30 米标志牌、标志桩	符合电缆敷设规范要求
隐蔽检查结论：			
质检机构	验收意见	签 名	
施工单位	湖北工程	吴思祺 2022 年 12 月 16 日	
监理单位	正阳监理	陈明生 2022. 年 12 月 16 日	

隐蔽监理检查记录（直埋电缆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—004

电缆区域	17#风机到17#箱变	检查依据	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50168 —2016、施工图纸
电缆型号规格	ZC—YJV22—1.8/3—3X300+1X150	电缆根数	9 根、光缆一根
序号	检 验 项 目	检 验 结 果	备 注
1	电缆沟深度	沟深 4m—1m	
2	电缆沟宽度	沟宽 2m	
3	沟内有无石块、建筑垃圾	无	
4	电缆上、下铺沙或软土深度	上、下 10cm	
5	电缆间距	25cm	
6	电缆与电缆交叉最小距离	30cm	中间用绝缘隔板 5cm
7	电缆底部和上部铺沙最小距离	10CM	
8	软土回填后	盖预制混凝土板（合格）	
9	电缆接头处有未设标志桩	设电缆井	
10	回填土是否经分层夯实	分层夯实	
11	电缆沟回填后何处设有标志桩	30 米标志牌、标志桩	符合电缆敷设规范要求
隐蔽检查结论：			
质检机构	验收意见	签 名	
施工单位	湖北工程	吴思祺 2022 年 12 月 16 日	
监理单位	正信监理	陈永旺 2022 年 12 月 16 日	

隐蔽监理检查记录（直埋电缆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—002

电缆区域	14#风机到 14#箱变	检查依据	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50168 —2016、施工图纸
电缆型号规格	ZC—YJV22—1.8/3—3X300+1X150	电缆根数	9 根、光缆一根
序号	检 验 项 目	检 验 结 果	备 注
1	电缆沟深度	沟深 4m—1m	
2	电缆沟宽度	沟宽 2m	
3	沟内有无石块、建筑垃圾	无	
4	电缆上、下铺沙或软土深度	上、下 10cm	
5	电缆间距	25cm	
6	电缆与电缆交叉最小距离	30cm	中间用绝缘隔板 5cm
7	电缆底部和上部铺沙最小距离	10CM	
8	软土回填后	盖预制混凝土板（合格）	
9	电缆接头处有未设标志桩	设电缆井	
10	回填土是否经分层夯实	分层夯实	
11	电缆沟回填后何处设有标志桩	30 米标志牌、标志桩	符合电缆敷设规范要求
隐蔽检查结论：			
质检机构	验收意见	签 名	
施工单位	浩月北工程.	吴思祺 2022 年 12 月 15 日	
监理单位	正衡监理	张明生 2022 年 12 月 15 日	