

监理检查记录表

工程名称： 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号： GFDZJBM14 -01

施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 22 日	检查地点	乙烯仓库屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对乙烯屋面施工现场夹具、导轨安装质量进行检查。		
存在问题	1、导轨外包装塑料薄膜未收集、清理。 2、屋面饮料瓶未收集。 3、个别螺栓、螺帽、平垫未收集。		
整改要求	要求施工单位：每天下班后及时清理施工、生活垃圾，做到“人走料清场地净”		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	刘顺顺 6月22号
整改情况	针对建立项目部提出的以上问题，我单位对施工作业人员进行了教育要求下班之前把屋面所有的生活垃圾施工垃圾进行清理干净，对个别螺栓螺母未收集彻底 整改负责人：刘顺顺 日期：6.22		
复查意见	对以上提出的三项问题，已清理 复查人：田同有 日期：2022.06.23		

