

监理检查记录表

工程名称： 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号： GFDZJBM14 -02

施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 30 日	检查地点	乙烯仓库屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对乙烯屋面施工现场夹具、导轨安装质量进行检查。		
存在问题	1、屋面个别导轨螺栓未紧固。 2、个别螺栓、螺帽、平垫未收集。		
整改要求	要求施工单位施工现场负责人组织人员进行排查，对未紧固到位的螺栓进行紧固。		
检查人	周国良	施工项目部 签收人/日期	孙艳飞 2022.6.30
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：孙艳飞 日期：7.1		
复查意见	经检查，未紧固的螺栓已紧固到位。 复查人：周国良 日期：2022.07.01		

