




监理检查记录表

工程名称： 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM14 -03

施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 09 日	检查地点	01#综合仓库屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对乙烯屋面施工现场夹具、导轨安装质量进行检查。		
存在问题	1、屋面生活垃圾未清理。 2、螺栓、螺帽、平垫未收集。		
整改要求	要求施工单位施工现场负责人组织人员进行排查，对未紧固到位的螺栓进行紧固。		
检查人	 2022.07.09	施工项目部 签收人/日期	 2022.07.09
整改情况	已按要求，对生活垃圾收集完成。 整改负责人： 日期：2022.07.10		
复查意见	经检查生活垃圾已清理干净。 复查人： 日期：2022.07.11		





01#综合仓库屋面施工、生活垃圾未清理。螺栓、螺帽平垫等未收集。

