




监理检查记录表

工程名称： 海南炼化化工区分布式光伏发电项目


编号： GFDZJBM14 -05

施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 19 日	检查地点	聚乙烯仓库屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对乙烯屋面光伏组件（260 块）进行检查。		
存在问题	1、光伏组件正面多处存在划痕。 2、光伏组件存在人员踩踏脚印。		
整改要求	要求施工单位施工现场负责人对屋面组件转运、安装人员进行交底，并按照组件安装方案规范操作。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 7.19
整改情况	已对安装组件人员. 进行交底 要求两人抬运. 禁止一人搬运 整改负责人:  日期: 7.20		
复查意见	已教育. 规范安装. 抬运组件人员规范操作. 复查人:  日期: 2022.07.20		






人脚印



正面玻璃划痕 (01)



正面玻璃划痕 (02)



正面玻璃划痕 (03)

