

监理检查记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏发电站项目

编号：JXM13-LFDJ-002

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.12	检查地点	厂区及生产车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	生产车间屋面支架安装		
存在问题	1、材料堆放区域及施工区域无灭火器 2、现场无安全警示标牌 3、生产车间北屋面爬梯缺少一节		
整改要求	1、材料堆放区域应拉警戒线，配备灭火器 2、在上下爬梯位置及屋面女儿墙临边位置应张贴安全警示标牌 3、爬梯事宜应尽快与厂区负责人沟通焊接整改		
检查人	周玉荣	施工项目部 签收人/日期	叶海云
整改情况	已整改 整改负责人: 叶海云 日期: 2022.6.13		
复查意见	复查人: 周玉荣 日期: 2022.6.14		

