

监理检查记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-LFDJ-003

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.15	检查地点	生产车间北屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	生产车间北屋面支架材料分散		
存在问题	1、有施工人员未规范佩戴安全帽		
整改要求	加强对施工人员的安全教育培训，施工期间应做好个人安全防护措施		
检查人	周玉荣	施工项目部 签收人/日期	叶海
整改情况	已整改 整改负责人：叶海 日期：2022.6.15		
复查意见	复查人：周玉荣 日期：2022.6.15		

