

监理检查记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-LFDJ-004

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.20	检查地点	生产车间北屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	生产车间北屋面支架材料分散		
存在问题	屋面防水层破损 		
整改要求	加强对施工人员的安全技术交底，材料搬运要轻拿轻放，如发现有防水层破损，及时修补。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	刘明
整改情况	已按照要求进行了修补。 整改负责人：刘明 日期：2022.6.20		
复查意见	经检查，已进行修补。 复查人：南玉荣 日期：2022.6.21		

