


监理检查记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-LFDJ-008

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.30	检查地点	生产车间北屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	生产车间屋顶支架整改		
存在问题	生产车间各别支架顶着防水卷材，造成防水卷材破损 		
整改要求	安排人员尽快整改，修复防水层。		
检查人	南士荣	施工项目部 签收人/日期	孙西石
整改情况	已对支架进行切割，防水层进行修补。 整改负责人：孙西石 日期：2022.6.30		
复查意见	经检查，以上问题已进行整改。 复查人：南士荣 日期：2022.6.30		

