


监理检查记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-LFDJ-010

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.07.05	检查地点	生产车间北屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	生产车间屋顶支架整改		
存在问题	排水沟内垃圾未清理 		
整改要求	每天下班前要清理屋面施工垃圾。		
检查人	俞玉荣	施工项目部 签收人/日期	孙雨人 2022.07.06
整改情况	垃圾已清理。 整改负责人：孙雨人 日期：2022.7.06		
复查意见	抽查垃圾要当天清理干净。 复查人：俞玉荣 日期：2022.07.06		

