

监理检查记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-LFDJ-012

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.07.12	检查地点	生产车间北屋面 <i>孙雨</i>
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	办公楼屋面支架安装		
存在问题	办公楼屋顶施工人员未佩戴安全帽及反光背心 		
整改要求	加强对施工人员的安全培训，再发生此种情况将停工处理。		
检查人	<i>南少荣</i>	施工项目部 签收人/日期	<i>孙雨</i> 2022.07.13.
整改情况	已组织安全培训，对工人批评教育。 整改负责人：<i>孙雨</i> 日期：2022.07.13		
复查意见	经复查，已对工人做安全教育，该工人已辞退。 复查人：<i>南少荣</i> 日期：2022.07.13.		

