



监理检查记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏发电站项目

编号：JXM13-LFDJ-016

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.07.22	检查地点	生产车间北屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	生产车间北屋面组件安装		
存在问题	边压块缝隙较大，压块螺丝未紧固到位  		
整改要求	安排施工人员对已安装的组件进行检查整改。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	孙雨石 2022.07.23
整改情况	安排施工人员对安装的组件进行检查整改。 整改负责人：孙雨石 日期：2022.07.23		
复查意见	经复查，已进行整改。 复查人：南玉荣 日期：2022.07.23		

