

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-01

施工单位	江苏华湛电力安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 09 日	检查地点	1#、2#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
质量及检查情况简述	2020 年 04 月 15 日由建设单位组织监理进行一次质量工序大检查, 主要是对光伏场区的夹具安装。本次参加检查人员, 由监理人员、施工人员, 本检查共 2 个区域分别 1#、2#车间。		
存在问题	现场存在 1#、2#车间屋面夹具不齐、夹具间距和夹具不符合设计要求; 2#车间屋面导轨不符合设计要求, 导轨安装间距不符合设计要求;		
检查结果	要求施工单位江苏华湛电力安装工程有限公司对 1#、2#车间夹具安装不齐的重新拉线整改夹具间距夹具按照设计要求消缺更换; 2#车间导轨按照设计要求整改消缺, 对夹具不齐、夹具间距和夹具不符合设计要求; 2#车间导轨及安装间距不符合设计要求整改后再进行验收复查, 符合要求后进行下道工序施工。要求江苏华湛电力安装工程有限公司立即采取措施整改消缺。		
检查人	周恒、黎建光、潘国锋	施工项目部 签收人/日期	潘国锋 2022 年 06 月 09 日
处理意见	按照提出意见整改 总包单位整改负责人: 潘国锋 日期 2022.6.16		
复查意见	监理单位复查人: _____ 日期 _____		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。