

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-02

施工单位	江苏华湛电力安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 15 日	检查地点	3#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
质量及检查情况简述	2022 年 06 月 15 日由建设单位组织监理进行一次质量工序大检查, 主要是对光伏场区的夹具安装。本次参加检查人员, 由监理人员、施工人员, 本检查共 1 个区域 3#车间。		
存在问题	现场存在 3#车间屋面导轨不齐、导轨安装间距及连接件安装不符合设计要求;		
检查结果	要求施工单位江苏华湛电力安装工程有限公司对 3#车间屋面导轨不齐、导轨安装间距及连接件安装不符合设计要求消缺更换; 要求整改后再进行验收复查, 符合要求后进行下道工序施工。要求江苏华湛电力安装工程有限公司立即采取措施整改消缺。		
检查人	黎建光、潘国锋	施工项目部 签收人/日期	潘国锋 2022 年 06 月 15 日
处理意见	按照整改意见整改 总包单位整改负责人: 潘国锋 日期 2022.6.16		
复查意见	监理单位复查人: _____ 日期 _____		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。