

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-04

施工单位	江苏华湛电力安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 09 日	检查地点	3#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
质量及检查情况简述	2022 年 07 月 09 日由建设单位组织监理进行一次质量工序检查, 主要是对光伏场区的夹具支架安装。本次参加检查人员, 由监理人员、施工人员, 本检查共 1 个区域 3#车间屋面。		
存在问题	现场存 3#车间支架安装导轨未连接连接缝大、个别夹具螺栓缺少、个别夹具与导轨未紧固等问题;		
检查结果	要求施工单位江苏华湛电力安装工程有限公司对 3#车间支架安装导轨未连接连接缝大、个别夹具螺栓缺少、个别夹具与导轨未紧固进行整改; 要求整改后再进行验收复查, 符合要求后进行下道工序施工。要求江苏华湛电力安装工程有限公司立即采取措施整改消缺。		
检查人	黎建光、潘国峰	施工项目部 签收人/日期	潘国峰 2022 年 07 月 09 日
处理意见	已按要求整改完成 总包单位整改负责人: 潘国峰 日期 2022.7.9		
复查意见	已整改 监理单位复查人: 黎建光 日期 2022.7.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。