

监理检查记录表

工程名称：马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-002

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.12	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行 1#4 平方线敷设、桥架安装，今天监理部对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、临时用电未使用移动电源箱。 2、部分施工人员未佩戴安全帽。		
监理措施	要求总包单位立即整改		
检查人	唐刚	施工项目部 签收人/日期	姚宝柱 2022.6.12
整改情况	以整改完成。 整改负责人: 姚宝柱 日期 2022.6.15		
复查意见	经复查, 以整改完成。 复 查 人: 唐刚 日期 2022.6.15		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



扫描全能王 创建