

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023年6月14日		检查地点	升压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	配变房框架柱合模前验收检查				
存在问题	发现柱体次梁梁界面凿毛后未用水冲刷，表面有灰渣。				
整改要求	按规范要求整改，符合验收条件				
检查人	张明		施工项目部 签收人/日期	郭怡和 6.14	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭怡和 日期 6.14				
复查意见	验收合格 复查人：张明 日期 6.14				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。