

监理检查记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.6.18	检查地点	送变电线路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查 123# 铁塔基础混凝土施工质量情况		
存在问题	1. 标养试块模具尺寸不符合标准尺寸。 2. B 基础一层承台边角位置漏振捣。		
整改要求	1. 要求提供标准的试块模具 2. 对漏振的部位立即重新振捣		
检查人	邵武	施工项目部 签收人/日期	赵晓辉 2023.6.18.
整改情况	1. 已按要求更换为 150×150×150mm 模具 2. 已按要求对麻面位置剔凿修补 整改负责人: 赵晓辉 日期: 2023.6.18.		
复查意见	整改符合要求。 复查人: 邵武 日期: 2023.6.18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。