

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.6.24	检查地点	送变电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查115#铁塔基础钢筋安装情况。		
存在问题	1. 二层承台部分锚固筋未与一层承台筋绑扎。 2. 基础柱部分箍筋间距设置不均匀。		
整改要求	1. 要求二层承台锚固筋与一层承台筋连接绑扎。 2. 要求柱箍筋按设计间距布置。		
检查人	mo武	施工项目部 签收人/日期	赵晓辉 2023.6.24
整改情况	① 二层承台锚固筋已与一层承台筋绑扎。 ② 基础柱箍筋间距已调整。 整改负责人 赵晓辉 日期 2023.6.24		
复查意见	整改符合要求 复查人：mo武 日期 2023.6.24		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。