

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 6. 28	检查地点	送电线路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查 18# 铁塔基础土方回填，		
存在问题	1. 基坑底的积水未抽排。 2. 杂物及杆子上的保护膜未清理。		
整改要求	1. 要求抽水泵将坑内积水抽排干净。 2. 要求杂物及杆子上的保护膜清理干净。		
检查人	Boa	施工项目部 签收人/日期	赵晓辉 2023. 6. 28.
整改情况	1. 基坑底积水已抽排干净。 2. 坑底垃圾及保护膜已卸下清理。 整改负责人：赵晓辉 日期 2023. 6. 28		
复查意见	整改符合要求 复查人：Boa 日期 2023. 6. 28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。