

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年6月16日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	配电室屋面钢筋模板反检查， 地下室防水		
存在问题	发现个别梁部位保护层现块缺失。		
整改要求	按设计要求增加垫块。		
检查人	张树德	施工项目部 签收人/日期	郭增杰 6.16
整改情况	已按设计及规范要求增加垫块 整改负责人：郭增杰 日期 6.16		
复查意见	整改合格 复查人：张树德 日期 6.16		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。