

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）
 编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023年6月21日		检查地点	升压站	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	配电房屋面女儿墙模板、钢筋检查。				
存在问题	检查中发现个别部位模板支固不牢。				
整改要求	按模板施工规范整改加固				
检查人	陈树德		施工项目部 签收人/日期	郭悦杰 6.21	
整改情况	已按规范要求整改 整改负责人：郭悦杰 日期 6.21				
复查意见	整改合格 复查人：陈树德 日期 6.22				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。