

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）
 编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023年6月25日		检查地点	升压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	升压站综合楼二次结构砌体。				
存在问题	巡视发现砌体砌筑砂浆饱满度不够。				
整改要求	按砌体规范要求整改。				
检查人	唐树德		施工项目部 签收人/日期	郭悦恩 2023.6.25	
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：郭悦恩 日期 6.25				
复查意见	整改合格 复查人：唐树德 日期 6.25				

- 注
- 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 - 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 - 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。