

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）
 编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年7月1日	检查地点	送电线路N/20线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	送电线路N/20塔吊安装		
存在问题	发现一名施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	该塔吊工，正确佩戴安全帽。		
检查人	陈和胜	施工项目部 签收人/日期	郭悦志 7.1
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭悦志 日期 7.1		
复查意见	整改合格 复查人：陈和胜 日期 7.1		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。