

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 浙江华东工程建设管理有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023年7月9日                                                                                      | 检查地点            | 220kV线路        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 220kV线路N18线塔基础回填和接地处理。                                                                         |                 |                |
| 存在问题      | 发现接地体埋深不够                                                                                      |                 |                |
| 整改要求      | 按设计要求整改                                                                                        |                 |                |
| 检查人       | 陈树强                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵晓辉 7.9        |
| 整改情况      | 现场已按要求整改。<br>整改负责人：赵晓辉 日期 7.9                                                                  |                 |                |
| 复查意见      | 整改合格<br>复查人：陈树强 日期 7.9                                                                         |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



手机扫描王