

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 浙江华东工程建设管理有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023年7月14日                                                                                     | 检查地点            | 升压站            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 升压站储能变流器一体机基础、母线槽和互感器的检查。                                                                      |                 |                |
| 存在问题      | 发现一体机基础预埋洞口架钢筋不合格                                                                              |                 |                |
| 整改要求      | 按设计和规范要求整改                                                                                     |                 |                |
| 检查人       | 唐和旺                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 郭培杰 7.14       |
| 整改情况      | 已按要求整改<br><div style="text-align: right;">整改负责人：郭培杰 日期 7.14</div>                              |                 |                |
| 复查意见      | 整改合格<br><div style="text-align: right;">复查人：唐和旺 日期 7.14</div>                                  |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



手机扫描王