

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-JLJCJL-001

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年4月21日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站西侧围墙基础圈梁钢筋绑扎。		
存在问题	1. 钢筋垫块不符合规范要求 2. 进场钢筋部分无合格证		
整改要求	1. 垫块更换 2. 进场钢筋退场要求合格证		
检查人	陈树德	施工项目部 签收人/日期	郭怡忠 2023.4.21
整改情况	1. 钢筋垫块已经更换 2. 部分进场钢筋退场更换 整改负责人：郭怡忠 日期 2023.4.21		
复查意见	符合规范 复查人：陈树德 日期 2023.4.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。