

监理检查记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号: HDZQ-JLJCJL-602

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年4月26日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站围墙砌砖, 构造柱支模.		
存在问题	巡视过程中发现构造柱钢筋延伸长度不足, 不符合规范要求.		
整改要求	构造柱钢筋延伸长度满足.		
检查人	陈树德	施工项目部 签收人/日期	郭维杰
整改情况	已按设计要求整改 整改负责人: 郭维杰 日期 4.26		
复查意见	整改合格 复查人: 郭维杰 日期 4.26		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。