

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-JLJCJL-04

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.5.2	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视升压站围墙破洞		
存在问题	墙顶砌块不平，砂浆不够饱满。		
整改要求	按规范要求整改		
检查人	陈树德	施工项目部 签收人/日期	郭增亮 5.2
整改情况	已按规范要求整改 整改负责人：郭增亮 日期 5.3		
复查意见	整改合格 复查人：陈树德 日期 5.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。