

监理检查记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号: HDZQ-JLJCJL-005

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年5月7日	检查地点	5#出线柜5#杆塔
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	5#杆塔基础钢筋绑扎. 合模前		
存在问题	钢筋绑扎过程中. 底板钢筋上层预埋保护层 过厚.		
整改要求	按设计要求整改.		
检查人	张和强	施工项目部 签收人/日期	刘俊同 5.7
整改情况	已按设计要求进行整改 整改负责人: 刘俊同 日期 5.8		
复查意见	整改合格 复查人: 张和强 日期 5.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。