

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-JL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年5月23	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站配电房基础及膜与钢筋绑扎		
存在问题	巡视中发现钢筋加密区锚固未加		
整改要求	按设计要求整改		
检查人	唐和江	施工项目部 签收人/日期	郭悦志 5.23
整改情况	已按设计要求整改 整改负责人：郭悦志 日期 5.23		
复查意见	合格 复查人：唐和江 日期 5.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。