

监理检查记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号: HDZQ-JL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年5月27日	检查地点	220KV送变电线路N6铁塔
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	送变电线路N6铁塔基础回填土、接地安装。		
存在问题	回填土过程中没有要求均匀回填、面层夯实。		
整改要求	按设计要求回填。		
检查人	康树江	施工项目部 签收人/日期	刘俊何 5.27
整改情况	已按要求均匀回填、面层夯实 整改负责人: 刘俊何 日期 5.27		
复查意见	回填合格 复查人: 康树江 日期 5.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。