

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号: HDZQ-JL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年6月24	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视升压站仓库房基础砌砖。		
存在问题	发现构造柱砌筑不规范。		
整改要求	按规范要求整改。		
检查人	张明江	施工项目部 签收人/日期	郭增志 6.2
整改情况	已按规范要求整改 整改负责人: 郭增志 日期 6.2		
复查意见	整改合格 复查人: 张明江 日期 6.2		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。