

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号: HDZQ-JL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 6 月 7 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站配电室基础回填施工		
存在问题	发现配电室基础墙体预埋电源线缆管周边未 进行封堵。		
整改要求	按设计要求进行封堵		
检查人	陈永德	施工项目部 签收人/日期	郭增志 6.7
整改情况	已按要求进行封堵		
	整改负责人: 郭增志 日期 6.7		
复查意见	封堵整改合格		
	复查人: 陈永德 日期 6.7		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。