

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	烟台中远建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 7 月 19 日		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	升压站 G25 设备基础钢筋绑扎。			
存在问题	巡视发现个别部位孔位偏差较大。			
检查人	郭和强	施工项目部 签收人/日期	郭悦志 7.19	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：郭悦志 日期 7.19			
复查意见	整改完成 复查人：郭和强 日期 7.19			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。