

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	招远市恒通建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 7 月 24 日		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	升压站主变压器基础油坑周围钢筋，发现裂缝。			
存在问题	巡视发现基础钢筋位置不牢固，有胀模现象。			
检查人	郭怀志	施工项目部 签收人/日期	郭怀志 7.24	
整改情况	已按要求加固 整改负责人：郭怀志 日期 7.24			
复查意见	合格 复查人：郭怀志 日期 7.24			

- 注
- 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 - 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 - 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。