

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	山东华达新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 7 月 30 日		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	高电压设备基础回填。			
存在问题	发现回填土中有石块，要求清除。			
检查人	陈树强	施工项目部 签收人/日期	郭峰 7.30	
整改情况	已按要求整改。			
	整改负责人：郭峰 日期 7.30			
复查意见	整改合格。			
	复查人：陈树强 日期 7.30			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。