

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	招远市华达新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 8 月 2 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站综合楼接地网施工		
存在问题	巡视发现个别部位焊接后刷漆长度不足		
检查人	郭永红	施工项目部 签收人/日期	郭永红 8.2
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：郭永红 日期 8.2		
复查意见	整改合格 复查人：郭永红 日期 8.2		

- 注
- 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 - 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 - 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。