

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	招远市同建建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 8 月 12 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	阳压电房屋面防水施工检查。		
存在问题	发现个别部位卷材搭接宽度不足		
检查人	郭明志	施工项目部 签收人/日期	郭明志
整改情况	按要求整改完成 整改负责人：郭明志 日期		
复查意见	整改合格 复查人：郭明志 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。