

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JCJL-05

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.07.19	检查地点	庙西村光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查桩基施工质量		
存在问题	1、同一地面，同一坡度南北两组标高不一致。		
整改要求	同一地面，同一坡度南北两组标高要一样。以上问题施工单位立即整改好，并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司： <i>孙浩</i> 浙江华东工程建设管理有限公司： <i>史天亮</i>	施工项目部 签收人/日期 <i>赵泽涛</i> 2022.7.19	
整改情况	<i>已按要求整改完成</i> 整改负责人： <i>史天亮</i> 日期： <i>2022.7.20</i>		
复查意见	<i>整改完成</i> 复查人： <i>孙浩</i> 日期： <i>2022.7.20</i>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

