

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	招远市华达新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 8 月 17 日		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	配电室外墙玻璃破碎。			
存在问题	近因发现个别部位玻璃破碎。			
检查人	郭悦志	施工项目部 签收人/日期	郭悦志 8.17	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭悦志 日期 8.17			
复查意见	整改合格 复查人：郭悦志 日期 8.17			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。